

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Lagoa – MG



Foto 1: Box do sanitário/vestiário.



Foto 2: Box do sanitário/vestiário.



Foto 3: Estrutura metálica em arco vão para recebimento da cobertura.



Foto 4: Estrutura metálica em arco vão para recebimento da cobertura.



Foto 5: Estrutura metálica em arco vão para recebimento da cobertura.



Foto 6: Placa de obra.



Foto 7: Superestrutura da quadra.



Foto 8: Box do sanitário/vestiário.




Foto 9: Box do sanitário/vestiário.



Foto 10: Revestimento do sanitário/vestiário.



Foto 11: Revestimento do sanitário/vestiário.


Júnia Maria Gonçalves Caetano
210.931/D
Engenheira Civil