

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG

CT:
915790/2021

Objeto
Execução de pavimentação em bloquete sextavado, em ruas do distrito de São Roberto de Minas

Etapa: Antes da realização da obra
 Durante a realização da obra
 Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA BOA SORTE

Data da fotografia

11/05/2022

Observações

Local/Data

SÃO JOÃO DA LAGOA, 13/05/2022

Responsável:

Nome: VITOR SOARES RAMOS
CREA: 241.720/D
Função: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia
RUA BECO 4

Data da fotografia
11/05/2022

Observações

Local/Data
SÃO JOÃO DA LAGOA, 13/05/2022

Responsável:

Nome: **VITOR SOARES RAMOS**
CREA: **241.720/D**
Função: **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**