

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

Objeto:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACÚI, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG

Etapa:

☒ Antes da realização da obra☐ Durante a realização da obra☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:

RUA 10

Data da fotografia:

19/06/2026

Observações:

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
RUA 11	19/06/2026

Observações:

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
RUA 13	19/06/2026
Observações:	

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
RUA 14	19/06/2026

Observações:

Responsável:	
--------------	--

Nome:	LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA:	331.073/D
Função:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL