

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

Objeto:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS TRECHOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG E DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS

Etapa:	X	Antes da realização da obra
		Durante a realização da obra
		Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:

Rua São Miguel, Distrito de São Roberto de Minas (Ao lado da escola)

Data da fotografia:

25/06/2026

Observações:

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Avenida Adão Dias	14/05/2026

Observações:

Timemark
Foto 100% Real

© E6L1XM6KCAK6EP Timemark Verified

Rua dos Ipês / pequizeiro

Sex, 19/06/2026 10:08

16.852008°S, 44.348675°W

INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua Ipês/Rua dos Pequizeiros,	19/06/2026

Observações:

Timemark
Foto 100% Real

U43CB2NRLKDWMA Timemark Verified

Rua Sagrado coração de Jesus

Sex, 19/06/2026 10:03

16.848025°S, 44.347760°W

Rua:Sagrado Coração de Jesus

INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua Sagrado Coração de Jesus	19/06/2026

Observações:

Timemark
Foto 100% Real

© C3NXPUC6MXC39C Timemark Verified

**Rua 2 de Novembro / João Oliveira
Rocha**

Sex, 19/06/2026 10:05

16.848341°S, 44.348504°W

INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua Dois de Novembro (João Oliveira Rocha)	19/06/2026

Observações:



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua Felício Batista	19/06/2026

Observações:

Timemark
Foto 100% Real

© 1EM646TMP96LMU Timemark Verified



Rua das Mangueiras

Sex, 19/06/2026 10:11

16.854575°S, 44.351789°W

INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua das Mangueiras	19/06/2026

Observações:



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua Josias Ferreira	19/06/2026
Observações:	



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Avenida Vista Alegre (Rua da Lagoa),	19/06/2026
Observações:	



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua Luis Fernandes	19/06/2026

Observações:



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Rua paralela ao campo (Jairo Romão)	19/06/2026

Observações:

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia:	Data da fotografia:
Parque de Vaquejada Portal da Lagoa	19/06/2026

Observações:

Responsável:

Nome:	LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA
CREA:	331.073/D
Função:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL